


**HP - MOBILITY FireGL V5000 動作確認報告書**

- 1 評価期間 2006年4月17日～4月21日
- 2 評価対象 HP社 MOBILITY FireGL V5000 のドライバ
- 3 評価部署 日本ユニシス・エクセリューションズ(株)  
メカニカルソリューション事業部 開発部  
(評価作業担当:鈴木康太郎)

## 4 H/W 作業条件

PC 構成	OS	GA	Driver	設定	解像度
HP Compaq Mobile Workstation nw8240 PentiumM / 1.73Ghz Mem 1.50GB	Windows XP(SP2)	ATI MOBILITY FireGL V5000 128MB	6.14.10.6561	プロファイル設定にて CATIA を 選択 8ビットダブルバッファのオ ーバーレイプレーンを有効にする コピースワップを強制する 垂直リトレースを待つ  ( :ON、 OFF)	1680×1050 (32ビット)

\* 破線の自由曲線がかすれて見える現象があります。OpenGL の設定にて CATIA プロフィールを選択し、「コピースワップを強制する」を OFF にして下さい。



## 5 CADMEISTER 動作確認

CADMEISTER の表示関連のリリーステストとグラフィックボード評価テスト、および OpenGL 単体テストプログラムを実施。

CADMEISTER : V1.1

## 6 問題点

No	項目	内容詳細	重要度
(1)	ZOOM 時にゴミが残る。	ZOOM を行う際、1 点目をピックした後に、ピックキャンセルを行うと、ポートにゴミが残ることがあります。	小
(2)	破線表示不正	破線の場合、一部が表示されない現象があります。 OpenGL の設定にて、CATIA プロフィールを選択することで回避可能です。	小

【重要度】 大：操作上非常に問題。CAD 操作に支障をきたす。  
中：操作上の問題は小さいが放置できない。  
小：動作の一部がおかしいが操作上は制限としてもよい。

## 7 評価

6.(1) は制限とし、影響度は小とします。

6.(2) は前記のドライバ設定を参照してください。

ATI MOBILITY FireGL V5000 は CADMEISTER の操作上問題ありません。

- 以上 -